



TOT-RAPORTTI

14/04

Siivooja putosi kerrostalon viidennen kerroksen ikkunasta

TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT	
Tapahdumakuvaus	61-vuotias siivooja oli pesemässä kerrostalon viidennessä kerroksessa sijainneen kuljetusliikkeen toimitusjohtajan (omistaja) omistuksessa olleen asunnon ikkunoita. Ollessaan pesemässä keittiön ikkunaa, hän putosi n. 15 metriä talon sisäpihalle.
Ammatti	Siivooja
Toimiala	Siivousala / Maantieliikenne 60 A
Työmenetelmä tai tehtävä	Ikkunoiden pesu

TOT-RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN	
<p>TOT-raportteja voidaan hyödyntää työpaikoilla mm. seuraavilla tavoilla:</p> <ul style="list-style-type: none">• kaikki raportit käsitellään työnjohdon palavereissa, työmaan viikkopalaverissa tms. linjajohdon yhteisissä tilaisuuksissa• raportit käsitellään työsuojelutoimikunnassa• raportit liitetään työnopastusmateriaalin joukkoon tai esimerkiksi koneen tai laitteen käyttöohjeisiin	<ul style="list-style-type: none">• raportteja voidaan käyttää hyödyksi koulutusilaisuuksissa• raporttien perusteella laaditaan ohjeita, tiedotteita, juttuja henkilöstölehteen tai sisäiseen tiedotteeseen, tietoiskuja ilmoitustauluille jne.• raportit toimitetaan suunnittelijoille, laitevalmistajille ja alihankkijoille, joiden toiminnalla on merkitystä tapaturmien torjunnassa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta (TOT) perustuu työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

Bulevardi 28, 00120 Helsinki, puhelin (09) 680 401

Faksi (09) 6804 0389, sähköposti tyoturvallisuus.tvl@vakes.fi

<http://www.tvl.fi>

TOT 14/04

1. TAPAHTUMIEN KULKU

1.1 Tausta ja tapaturma

Kuljetusliikkeen toimitusjohtaja oli antanut yrityksen siivoja NN:lle (61-vuotias nainen) tehtäväksi omistukseensa kuuluvan kerrostalohuoneiston siivoamisen. NN putosi kyseisen huoneiston keittiön ikkunasta rakennuksen sisäpihalle.

Tapauksella ei ole silminnäkijöitä. Viranomaisien selvitysten mukaan asunnosta löytyi NN:n käsilaukku ja NN:lle osoitettu työohje. Sisäpihalle johtava keittiön ikkuna oli avoinna, ja sen edessä sisällä oli tuoli.

1.2 Kokemus

NN:llä oli vuosien työkokemus siivoajan työtehtävistä saman työnantajan palveluksessa. Hänen tehtäviinsä oli perinteisesti kuulunut yrityksen toimistotilojen siivous. Tilojen uudelleenjärjestelyn takia viimeiset 2,5 vuotta hänen tehtäviinsä kuului ainoastaan mainitun kerrostalohuoneiston siivoaminen kerran viikossa. Hän suoritti tehtävänsä itsenäisesti.

2. TAPATURMAAN JOHTANEET TEKIJÄT

2.1 Työskentelytaso

Todennäköisesti NN oli puhdistamassa puutoamishetkellä keittiön ikkunaa seisten sen edessä olleella tuolilla. Työskentelytasoa ei voida pitää yleisesti ottaen turvallisena. Se ei ole tukeva, ja sen pienen pinta-alan johdosta tasapainon säilyttäminen eri työasennoissa voi olla hankalaa.

2.2 Muut tekijät

Muiden tapaturmatekijöiden määrittäminen on mahdotonta, koska tapauksella ei ole silminnäkijöitä. Ikkuna aukesi sisälle, huoneistoon päin, ja sen peseminen ei edellyttänyt kurkotamista ulkopuolelle. On myös mahdollista, että NN on saanut äkillisen huimauskohtauksen.

3. VASTAAVIEN TYÖTAPATURMIEN TORJUNTA

3.1 Työskentelytasot

Kaikissa töissä pitää aina käyttää työtasoja, joilta työn suorittaminen on turvallista. Työnantajan pitää varmistua siitä, että työntekijällä on käytössään asianmukaiset työvälineet. Erityisen tärkeää asianmukaisen työtason käyttö on silloin, kun siltä putoaminen voi johtaa vakavaan tapaturmaan.

LIITTEET

– Kaavio tapahtumista ja tapaturmatekijöistä

TOT 14/04

SIIVOOJA NN
OLI PESEMÄSSÄ
KERROSTALON
VIIDENNESSÄ
KERROKSESSA
SIJAINNEEN
ASUNNON
IKKUNOITA.

NN nousi
tuolille
pestäkseen
keittön
ikkunan.

Ilmeisesti NN
horjautti tuolilla
ja putosi
avoimesta
ikkunasta
sisäpihalle.

NN kuoli
saamiinsa vammoihin
välittömästi.

Tuoli ei ole
turvallinen
työskentely-
taso.

Pudotus
sisäpihalle
n. 15 metriä.

Vapaasti kopioitavissa

Lähde: TVL/TOT 2004

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

Yhteyshenkilöt: Hannu Tarvainen, työturvallisuusjohtaja, puh. (09) 6804 0388,
Mika Tynkkynen, työturvallisuustutkija, puh. (09) 6804 0384,
Sakari Seppänen, työturvallisuusinsinööri (rakentaminen), puh. (09) 6804 0377