

Katastrofiluontoisten työtapaturmien tutkintajärjestelmä
Työpaikkakuolemantapausten tutkinta

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto
Bulevardi 28
00120 Helsinki
Puhelin 19251
Saara Vuorio/sa

22.10.1987

1 (1)

21/87 Metsätien tasoitustyötä tehtäessä kuolemaan johtanut
työtapaturma

1. Tapahtuman kuvaus

Metsäteknikko NN. oli lähtenyt tasaamaan metsätietä perälevyllä varustetulla, avoimella traktorilla. Jostakin syystä traktori oli suistunut tien vieressä olevaan syvään ojaan. NN. oli jäänyt puristuksiin traktorin toisen takapyörän alle ja oli löydettyäessä menettänyt henkensä.

2. Tapaturmaan johtaneita tekijöitä

Traktori oli suojaamaton

NN. käytti tien tasauksessa omistamaansa traktoria. Traktorissa ei ollut ohjaajan koppia eikä myöskään suojakaaria. Tästä syystä NN. pääsi putoamaan pois traktorin istuimelta ja jäi traktorin takapyörän alle.

Vahva humalatila

Suoritetuissa tutkimuksissa on NN:n verestä löytynyt 2,29 o/oo alkoholia. Alkoholilla lienee osuutensa traktorin suistumisessa ojaan.

3. Toimenpiteet onnettomuuksien estämiseksi

1. Traktorien varustaminen putoamissuojalla

Traktoriin tulisi rakentaa joko suojahytti tai turvakaaret estämään traktorin ajajan putoamisen ja jäämisen traktorin alle traktorin kaatuessa. Sekä suojahyttien että turvakaarien tulisi kestää traktorin paino traktorin kaatuessa. Suojahytti muodostaa samalla sääsuojan ja on sikäli suositeltavampi kuin turvakaaret. Turvakaaret eivät estä ajajan jäämistä turvakaaren ja maan väliin, mikäli hän putoaa alas istuimelta traktorin kaatuessa.

2. Traktorin ajaminen vain selvinpäin

Traktorin ohjaamiseen pätee sama sääntö kuin auton ajamiseen, eli traktoria ei tule kuljettaa alkoholin vaikutuksen alaisena.

Traktoria käytetään usein hankalasti kuljettavilla metsäteillä, epätasaisilla pelloilla ja muilla sellaisilla seuduilla, joissa traktorin ohjaaminen vaatii taitoa. Näin ollen traktorillakaan ei tule ajaa alkoholin vaikutuksen alaisena, vaikka traktori ei liikkuisikaan liikennöidyllä alueella.